

Commune : **CELLES**

Site : **LAC DU SALAGOU-LES VAILHES**

Classement issu de la période 2019 à 2022 :

Qualité Bonne



Contrôle sanitaire réalisé le 05 juillet 2023 à 11h53

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) : 27,3

Température de l'eau (°C) : 24,9

Météo du jour : Nuageux

Fréquentation : Faible

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **<15**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **15**

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

Résultats de l'analyse laboratoire - suivi cyanobactéries :

Chlorophylle A (µg par Litre) : **2**

Somme des biovolumes des cyanobactéries potentiellement toxigènes (mm³ par Litre) : **non mesur**

Présence de cyanobactéries potentiellement toxigènes : **2**

AFFICHAGE DU DOCUMENT OBLIGATOIRE

